ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
REPÚBLICA DOMINICANA
PODER JUDICIAL

Fecha	:	9 de diciembre 2021
A	:	Dr. Dariel Alejandro Suárez Adames Director ENJ
Asunto	:	Solicitud autorización para donación y descargo de equipos tecnológicos
Anexo	:	Lista de activos sugeridos para donación o descargo

Como parte de la labor de monitoreo del parque de hardware de la institución, se han detectado equipos que no son usables dentro de la infraestructura tecnológica operante actual y equipos defectuosos cuya reparación no es viable.

Anexo podrá encontrar la lista de los activos recomendados para donación al Poder Judicial y otros para ser descargados.

Sin otro particular,

Sttefany L. Gómez Gómez
Gestora
Gestión Innovación Gestión y Transferencia (IGT)

No.	Código Activo Fijo	Descripción	Localización Actual	Fecha Adquisición	Antigüedad Años	Detalles	Recomendación IGT	Detalle Evidencia	
1	0412	CPU GATEWAY E-4000	GARITA	31-mar-2003	**19**	Se le cambió el Power Supply en abril 2014. Tiene bajo rendimiento y es muy antiguo. Actualmente es utilizada para la pantalla de la garita.	Para donación	Ticket de soporte TI Núm. 9685: MANT TI-OCTUBRE 2021 Audiovisuales presenciales. Aquí AI-Logic indica que la PC no enciende y es muy vieja.	Enlace
2	0991	CPU HP COMPAQ DX2000MT	PALOMAR	6-jul-2006	**15**	En el 2014 se le realizó un upgrade de memoria. Actualmente presenta reclamaciones varias de lentitud y frizado. El equipo es muy antiguo por lo que no se recomienda hacerle otro upgrade.	Para donación	Ticket de soporte TI Núm. 6004	Enlace
3	1011	CPU DELL OPTIPLEX GX620	PALOMAR	28-ago-2006	**15**	Reparado en octubre 2014, presentaba error para iniciar el sistema, fue sustituido el disco duro. Se le cambió el “mother board” en septiembre 2015. Tiene bajo rendimiento y es muy antiguo.	Para donación	Ticket de soporte TI Núm. 5686	Enlace

4	1014	TELEVISION MARCA VIEWSONIC, WIDESCREEN LCD NEXTVVISION	PALOMAR	28-ago-2006	**15**	Reparada. Actualmente en desuso por antigüedad. Enciende pero tiene mala resolución.	Para donación	Expediente de reparación de la impresión y revisión suplidor soporte TI de la ENJ.	Enlace
5	1198	SCANNER CANON SCANFRONT 220Ṕ	PALOMAR	16-abr-2008	**13,5**	Scanner antes ubicado en Estrategia y en IGT. Equipo en desuso. Tiene bajo rendimiento y es muy antiguo.	Para donación	Foto del equipo	1198
6	1299	LAPTOP APPLE MACBOOK PRO 13"	IGT	2-sep-2009	**12**	Antes asignada a subdirección. Equipo en desuso. Tiene bajo rendimiento y es muy antiguo.	Para donación	Foto del equipo	1299
7	1311	LAPTOP MACBOOK PRO 17"	IGT	21-oct-2009	**12**	Le fue cambiado el logic board, disco duro y teclado. Actualmente equipo en desuso por antigüedad. Es muy lento. Antes asignada a varias personas en GAE.	Para donación	Expediente de reparaciones varias de la laptop	Enlace
8	1327	LAPTOP TOSHIBA SATELITE PRO L500-EZ1520	IGT	5-abr-2010	**12**	Laptop funciona, pero es muy antigua y presenta diversos inconvenientes técnicos.	Para donación	Opinión del suplidor de soporte TI de la ENJ	Enlace

9	1331	MONITOR HP COMPAQ LE1711 LCD DISPLAY 17	PALOMAR	13-abr-2010	**12**	Monitor muy antiguo, pequeño y de baja resolución. Actualmente en desuso en la ENJ.	Para donación	Foto del equipo	1331
10	1334	CPU HP COMPAQ 6000 PRO SFF	PALOMAR	13-abr-2010	**12**	Equipo tiene bajo rendimiento y es muy antiguo.	Para donación	Foto del equipo	1334
11	1341	CPU HP COMPAQ 6000 PRO SFF	PALOMAR	13-abr-2010	**12**	Equipo tiene bajo rendimiento y es muy antiguo.	Para donación	Foto del equipo	1341
12	1344	CPU WORKSTATIO BN Z400 GRANDE	PALOMAR	13-abr-2010	**12**	Equipo utilizado anteriormente en varias áreas de la ENJ. Tiene bajo rendimiento y es muy antiguo.	Para donación	Foto del equipo	1344
13	1348	CPU WORKSTATIO BN Z400 GRANDE	PALOMAR	13-abr-2010	**12**	Reclamaciones de lentitud y frizado del equipo. Tiene bajo rendimiento y es muy antiguo.	Para donación	Ticket de soporte TI Núm. 5559	5559
14	1364	APPLE MACBOOK PRO 13"	IGT	11-jun-2010	**11**	Antes asignada al área de GAE. Equipo en desuso por antigüedad y lentitud. Se le cambió el teclado.	Para donación	Expediente de reparación de teclado del equipo	Enlace
15	1402	LAPTOP TOSHIBA SATELITE PRO L500-E21520	PALOMAR	5-ago-2010	**11**	Estaba asignada antes a gestora de GAF. Equipo en desuso. Es muy lenta.	Para donación	Opinión del suplidor de soporte TI de la ENJ	Enlace

16	1403	LAPTOP TOSHIBA SATELITE PRO L500-E21520	PALOMAR	5-ago-2010	**11**	Tiene bajo rendimiento y es muy antiguo.	Para donación	Opinión del suplidor de soporte TI de la ENJ	Enlace
17	1544	MONITOR DELL 17" LCD	PALOMAR	8-jul-2011	**10**	Monitor muy antiguo, pequeño y de baja resolución. Actualmente en desuso en la ENJ.	Para donación	Foto del equipo	1544
18	1569	PROYECTOR INFOCUS IN102-DLP, 2700 LUMENS	IGT	15-ago-2011	**10**	Se reportó que se apaga solo. Presenta deficiente proyección por su antigüedad.	Para donación	Foto del equipo	7618
19	1572	LAPTOP TOSHIBA PORTEGE R835-P70, 13.3"	IGT	20-sep-2011	**10**	Tiene bajo rendimiento y es muy antiguo.	Para donación	Opinión del suplidor de soporte TI de la ENJ	Enlace
20	1602	PROYECTOR INFOCUS IN112-DLP 3D DLP SVGA , 2700 LUMENS	IGT	18-abr-2012	**10**	Se reportó que se apagaba solo. Presenta deficiente proyección por su antigüedad.	Para donación	Foto del equipo	7617
21	1725	MONITOR FLAT DELL 19 E1912H	PALOMAR	18-jun-2012	**9**	Monitor muy antiguo, pequeño y de baja resolución. Actualmente en desuso en la ENJ.	Para donación	Foto del equipo	1725
22	1726	MONITOR FLAT DELL 19" E1912H	PALOMAR	18-jun-2012	**9**	Monitor muy antiguo, pequeño y de baja resolución. Actualmente en	Para donación	Foto del equipo	1726

						desuso en la ENJ. Se le reparó la base			
23	1806	MONITOR Marca LOREX, 18.5" LED VGA Modelo L19LE11	PALOMAR	3-ene-2014	**8**	Monitor muy antiguo, pequeño y de baja resolución. Actualmente en desuso en la ENJ. Se le reparó la base	Para donación	Foto del equipo	1806
24	1824	ANTENA WIFI ENGENIUS EAP-300	PALOMAR	19-mar-2014	**8**	Antenas obsoletas. Funcionan pero no son compatibles con las utilizadas actualmente en la ENJ.	Para donación	Ticket de soporte de TI indicando su instalación por compra nuevas antenas	8407
25	1825	ANTENA WIFI ENGENIUS EAP-300	PALOMAR	19-mar-2014	**8**	Antenas obsoletas. Funcionan pero no son compatibles con las utilizadas actualmente en la ENJ.	Para donación	Foto del equipo	1825

No.	**Código Activo Fijo**	**Descripción**	**Localización Actual**	**Fecha Adquisición**	**Antigüedad Años**	**Detalles**	**Recomendación IGT**	**Detalle Evidencia**	
1	0835	CPU DELL OPTIPLEX GX-280	PALOMAR	30-jun-2005	**16**	Estaba antes instalado en biblioteca, se retiró porque presentó problemas con el disco duro. Tiene bajo rendimiento y es muy antiguo.	Para descargo	Ticket de soporte TI Núm. 8617	8617

No.	Código Activo Fijo	Descripción	Localización Actual	Fecha Adquisición	Antigüedad Años	Detalles	Recomendación IGT	Detalle Evidencia	
2	1156	SWITCH 3COM BASELINE 2024	PALOMAR	6-ago-2007	**14**	Tiene puertos dañados.	Para descargo	Foto del equipo	1156
3	1172	JUEGO DE BOCINAS LOGITECH Z-5500	PALOMAR	7-nov-2007	**14**	Reparado en abril 2016 porque presentaba un error en el panel de control de "over temperature", sobrecalentamiento, por lo que deja no enciende o deja de funcionar. Actualmente no funciona y es muy antiguo.	Para descargo	Foto del equipo	1172
4	1469	SWITCH TRENDNET TPE-224WS 26pt 24 POE 2	PALOMAR	31-ene-2011	**11**	Presenta puertos de red dañados. El equipo presenta ruido al operar. Ver ticket 7628	Para descargo	Ticket de soporte TI Núm. 7550 que indica el fallo del equipo	Enlace
5	1603	PROJECTOR INFOCUS IN112-DLP 3D DLP SVGA , 2700 LUMENS	IGT	18-abr-2012	**10**	El equipo se apaga de repente. Enviado a reparación, ver ticket 6813. Actualmente no enciende. Suplidor Cecomsa dice que tiene Main Board dañado.	Para descargo	Ticket de soporte TI Núm. 6813 y expediente de revisión por suplidor externo.	Enlace
6	1752	DISCO EXTERNO	PALOMAR	28-ene-2013	**9**	Dañado	Para descargo	Foto del equipo	1752

No.	Código Activo Fijo	Descripción	Localización Actual	Fecha Adquisición	Antigüedad Años	Detalles	Recomendación IGT	Detalle Evidencia	
		WESTERN DIGITAL							
7	1765	PROYECTOR INFOCUS IN3118HD-DLP ROJECTOR-3600LUMENS	IGT	7-abr-2013	**9**	Instalado anteriormente en modulares. Ha presentado problemas con la bombilla y se ha reparado. Actualmente presenta rayas en la imagen.	Para descargo	Expediente de reparación del equipo.	Enlace
8	1766	PROYECTOR INFOCUS IN3118HD-DLP PROYECTOR-3600LUMENS	IGT	7-abr-2013	**8,6**	Instalado anteriormente en aulas. Ha presentado problemas con la bombilla y se ha reparado. Actualmente no enciende.	Para descargo	Expediente de reparación del equipo.	Enlace
10	1908	POWER SUPPLY (PARA DVR CUARTICO SALON DE CLASES)	PALOMAR	31-oct-2014	**7**	Instalado anteriormente en el cuarto de data del salón de clases para el uso con el anterior sistema de monitoreo por cámaras análogo. Al instalar el nuevo sistema de monitoreo IP ya no es utilizado. Al donar las cámaras análogas se llevó al palomar.	Para descargo	Foto del equipo	1908

No.	Código Activo Fijo	Descripción	Localización Actual	Fecha Adquisición	Antigüedad Años	Detalles	Recomendación IGT	Detalle Evidencia	
11	1960	SWITCH CISCO SG300-28 PORT GIGABIT POE MANAGED SWITCH	PALOMAR	6-feb-2015	**7**	Presenta los siguientes puertos de red dañados: p3, p4, p15, p16, p19	Para descargo	Ticket de soporte TI Núm. 7550 indicando fallo del equipo.	7550
12	2211	CÁMARA DE SEGURIDAD BULLET IP HIKVISION 2MP	PALOMAR	25-abr-2017	**5**	Sistema monitoreo IP externo. Cámaras dañadas.	Para descargo	Foto del equipo	2211
13	2212	CÁMARA DE SEGURIDAD BULLET IP HIKVISION 2MP	PALOMAR	25-abr-2017	**5**	Sistema monitoreo IP externo. Ver ticket 9410. Tiene el POE dañado	Para descargo	Ticket de soporte TI Núm. 9410 indicando sustitución de la cámara por fallo.	9410